

Procédure d'auto-mesure de température dans le cadre de dépistage d'une infection (dont Covid-19)




- **Contexte Hors Opérationnel** -

COVID 19 - SSSM - 5
V 1.0 16/03/2020

- 1) Se laver les mains au GHA,
- 2) Mettre une paire de gants à usage unique
- 3) Allumer le thermomètre en actionnant la gâchette,
- 4) Approcher de 1 à 5 cm l'extrémité du thermomètre au milieu du front sans le toucher,



- 5) Appuyer sur la gâchette durant 1 seconde,
- 6) Lire le résultat sur l'écran du thermomètre,
- 7) Une fois la température prise jeter les gants dans la poubelle DASRI prévue à cet effet prévue à cet effet.
- 8) Se laver les mains à l'aide d'une SHA
- 9) Adapter la conduite à tenir en fonction de la température



En cas de découverte de symptômes en dehors des prises de poste en unités opérationnelles, contacter l'astreinte médicale SSSM via le CODIS avant le CRRA 15